

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02581	車名 エルフ	形状 Lゲートダンプ フルフラットロー		
初年度 平成26年09月	型式 TKG-NKR85AN	車体番号 NKR85-7040658		
乗員 3人	走行距離 38,274 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2014/9 新明和 DRF2-0110SY 電動コボレーン				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,キーレス, スペアキー, ハロゲンライト, ASR,DPD, HSA
--


外寸(長さ) 4,690 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,970 mm
内寸(長さ) 3,080 mm	内寸(幅) 1,600 mm	内寸(高さ) 330 mm

タイヤ状態(分山)																
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8	8	8	8	8	スペア	8		
8	8															
8	8	8	8													
8	8	8	8													
スペア	8															

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 205/70R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 ・コボレーン幌シート破れ、テープ補修 ・リアフェンダー凹み ・外装仕上げ済み

