

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02634	車名 エルフ	形状 低温冷凍車 10尺 フルフラットロー		
初年度 令和元年05月	型式 TPG-NLR85AN	車体番号 NLR85-7038909		
乗員 3人	走行距離 172,626 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2019/4 東プレ XV22LOC-P -30°C設定 エバハウス 2019/4 東プレ 左スライドドア リア観音扉 床スノコ有 断熱50mm				

シフト スーマー	原動機 4J11	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 無	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,バックカメラ,ハロゲンライト,ASR,DPD
--


外寸(長さ) 5,240 mm	外寸(幅) 1,890 mm	外寸(高さ) 2,820 mm
内寸(長さ) 3,270 mm	内寸(幅) 1,700 mm	内寸(高さ) 1,760 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8	スベア	10		
8	8											
8	8	8	8									
スベア	10											

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 195/75R15	リア //
-------------------	----------

フロントガラス 飛び石有 Fガラス中央部割れ1cm



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・荷箱内パネル傷凹み ・スタート+7°C→1h-22°C

GROOWAVE
Truck dealer