

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02664	車名 ファイター	形状 2.9t吊5段クレーン アルミブロック ワイド ベッド付 増トン		
初年度 令和6年02月	型式 2KG-FK62FZ	車体番号 FK62FZ-610887		
乗員 2人	走行距離 1,123 km	最大積載量 7,200 kg	排気量 7,540 cc	車検期限 抹消
上物 2024/1 タダノ ZX365HRSA フックイン ラジコン 差し違いアウトリガー 3方開				

シフト F6	原動機 6M60	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 270-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 アルミホイール, キーレス, 鍵札, スペアキー, キセノンライト, DPF, EZGO, LDWS

外寸(長さ) 8,950 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,260 mm
内寸(長さ) 6,000 mm	内寸(幅) 2,350 mm	内寸(高さ) 左右アオリ700 リアアオリ600 mm

タイヤ状態(分山)																
<table border="0"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
スベア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
フロント 265/70R19.5	リア //															

キャブ内部
汚れ 無し
シート破れ 無し

フロントガラス 良好



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・未使用車

