

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02615	車名 デュトロ	形状 木平 ワイドロング 全低床		
初年度 平成29年10月	型式 TKG-XZC710M	車体番号 XZC710-0003404		
乗員 3人	走行距離 93,185 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 3方開 引出しフック3対 精工ラック				

シフト F5	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 136-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,ハロゲンライト, スペアキー ,DPR, VSC
--


外寸(長さ) 6,180 mm	外寸(幅) 2,180 mm	外寸(高さ) 2,230 mm
内寸(長さ) 4,360 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	10	10							10	10	10	10					スペア	10		
10	10																			
10	10	10	10																	
スペア	10																			

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 205/70R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有 Fガラス右1cm割れ
----------------------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	<b>車輛状態</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・キャブバックパネル傷凹み</li> <li>・左右ドア,左右コーナーパネル,Fパネルパテ板金粗</li> <li>・リアアオリ内板割れ穴</li> <li>・左サンバイザー取付不良</li> </ul>

