

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02558	車名 フォワード	形状 Lゲートダンプ		
初年度 平成27年08月	型式 TKG-FRR90S1	車体番号 FRR90-7081033		
乗員 3人	走行距離 52,999 km	最大積載量 3,450 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2015/5 新明和 DRF4-17SY 自動コボレーン				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 キーレス, ハロゲンライト

外寸(長さ) 5,460 mm	外寸(幅) 2,200 mm	外寸(高さ) 2,510 mm
内寸(長さ) 3,150 mm	内寸(幅) 2,010 mm	内寸(高さ) 350 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> <td>□</td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			□	□			5	5	5	5	□	□	□	□	スベア	10		
8	8																			
□	□																			
5	5	5	5																	
□	□	□	□																	
スベア	10																			
フロント 225/80R17.5	リア 〃																			

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 タービン~インタークーラーホース部オイル滲み	ミッション、デフ状態
----------------------------------	------------

フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 ・キャビン裏側錆 ・ボディー各所凹み ・ボディー仕上げ済
--------------------------	--

