

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02628	車名 デュトロ	形状 高所作業車		
初年度 平成25年12月	型式 TKG-XZU600F	車体番号 XZU600-0006098		
乗員 3人	走行距離 85,574 km	最大積載量	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2013/11 タダノ AT-147CE 電気仕様 14.7m サブエンジン式 絶縁バケット250kg ウインチ PTOアワメーター：164.0h サブエンジンアワメーター：1343h				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 136-ps
車体色	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,バックカメラ,キーレス,スペアキー,アイドリングストップ,ナビ,DPR, ESスタート


外寸(長さ) 5,630 mm	外寸(幅) 1,910 mm	外寸(高さ) 3,360 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スペア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		10	10									10	10	10	10							スペア	10		
	10	10																							
	10	10	10	10																					
	スペア	10																							

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 有り

フロント 215/70R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 所々錆小	車輛状態 ・上物カバー割れ ・バケット傷、割れ ・AC風弱い ・キャブ看板跡
----------------	--

