

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02457	車名 ファイター	形状 フックロール		
初年度 平成24年01月	型式 SKG-FK71F	車体番号 FK71F-550427		
乗員 3人	走行距離 329,865 km	最大積載量 3,550 kg	排気量 7,540 cc	車検期限 令和7年01月15日
上物 2011/10 極東開発 JM04-53 ツインホイスト				

シフト F6	原動機 6M60	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 220-ps
車体色 グリーン	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 キセノンライト,EZGO


外寸(長さ) 5,890 mm	外寸(幅) 2,190 mm	外寸(高さ) 2,420 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		10	10									5	5	5	5							スベア	8		
	10	10																							
	5	5	5	5																					
	スベア	8																							

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 有り

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 良好



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 タービン~インタークーラーホース部オイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
----------------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・左側アームロックリンク曲り ・ACベルト鳴き
--------------	------------------------------------

GROOWAVE
Truck dealer