

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02674	車名 レンジャー	形状 清掃車 バキュームダンパー 増トン		
初年度 平成29年05月	型式 SDG-GC7JEA	車体番号 GC7JEA-10396		
乗員 3人	走行距離 826,640 km	最大積載量 4,320 kg	排気量 6,400 cc	車検期限 抹消
上物 2016/11 兼松エンジニアリング MP-05BVP 風量20m <sup>3</sup> /min レシーバー容量4.5立米 圧力-96Kpa 動力32KW 汚水 タンクオールステンレス				

シフト F6	原動機 J07E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 220-ps
車体色 ライトグリーン	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 バックカメラ, キセノンライト, ESスタート
----------------------------------


外寸(長さ) 6,680 mm	外寸(幅) 2,260 mm	外寸(高さ) 2,750 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																				
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スペア	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
スペア	<input type="checkbox"/>																			

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 245/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 オイルエレメント、オイルパンオイルしみ タービンオイルしみ	ミッション、デフ状態 良好
--	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・PTOポンプオイルしみ ・リアバンパー欠 ・リア左右ウインカーレンズ割れ
--------------	---

