

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02772	車名 エルフ	形状 保冷バン ワイドロング 高床		
初年度 平成30年10月	型式 TPG-NPR85N	車体番号 NPR85-7083006		
乗員 2人	走行距離 167,095 km	最大積載量 4,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2018/09 日本フルハーフ 左サイドドア リア3枚観音扉 床木 断熱50mm				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 バックカメラ, キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, ハロゲンライト, ASR, DPD, HSA
--

外寸(長さ) 6,580 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 3,110 mm
内寸(長さ) 4,490 mm	内寸(幅) 2,070 mm	内寸(高さ) 1,980 mm

タイヤ状態(分山)																
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8					スペア	8		
8	8															
8	8	8	8													
スペア	8															
フロント 225/80R17.5	リア //															

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・荷箱内パネル傷凹み ・床一部割れ ・看板消シP

