

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02249	車名 エルフ	形状 アルミバン パワーゲート ワイドロング		
初年度 平成29年03月	型式 TPG-NPR85YN	車体番号 NPR85Y-7015142		
乗員 2人	走行距離 174,386 km	最大積載量 3,950 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和8年02月02日
上物	2014/9 トランテックス 左サイドドア リア観音扉 ラッシング2段 2014/9 トランテックス 格納ゲート 1t 室内リモコン			

シフト スーマー	原動機 4J11	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備	バックカメラ(カラー), キーレス, アイドリングストップ, ASR, DPD
-------	---


外寸(長さ) 6,490 mm	外寸(幅) 2,210 mm	外寸(高さ) 3,110 mm
内寸(長さ) 4,590 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) 2,070 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8					スペア	8		
8	8																
8	8	8	8														
スペア	8																

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロント 225/80 R 17.5	リア 〃
-----------------------	---------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 E/G前クランクカバーオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
----------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> <li>箱内割れ穴</li> <li>キーレス不良</li> <li>上物自社載せ替え</li> </ul>
--------------	---

