

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02669	車名 フォワード	形状 アルミウイング パワーゲート ベッド付		
初年度 平成28年06月	型式 TKG-FRR90S2	車体番号 FRR90-7094690		
乗員 2人	走行距離 422,589 km	最大積載量 2,750 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2016/4 パプコ ゲート蓋 ラッシング2段 引き出しフック5対 2016/3 新明和 オートターン 1t 室内リモコン				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,バックカメラ,キーレス,アイドリングストップ,キセノンライト,DPD, HSA


外寸(長さ) 8,710 mm	外寸(幅) 2,320 mm	外寸(高さ) 3,390 mm
内寸(長さ) 6,250 mm	内寸(幅) 2,200 mm	内寸(高さ) 2260mm R門2160 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	10	10			5	5	5	5	スペア	8		
10	10											
5	5	5	5									
スペア	8											

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 有り

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 右Rフレーム先切れ小	車輛状態 ・荷箱内パネル傷 ・アオリ内張り切れ穴、テープ補修

