

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02782	車名 レンジャー	形状 低温冷凍車 パワーゲート エアサス		
初年度 平成28年11月	型式 TKG-FC9JKAG	車体番号 FC9JKA-21210		
乗員 2人	走行距離 314,449 km	最大積載量 3,050 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2016/11 東プレ XL42LOC-T -30℃設定 2016/11 東プレ リア観音扉 床システムフロア ラッシング2段 断熱55mm 2016/10 新明和 格納ゲート				

シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC2.0,バックカメラ,キセノンライト,ESスタート
---------------------------------------


外寸(長さ) 8,410 mm	外寸(幅) 2,320 mm	外寸(高さ) 3,210 mm
内寸(長さ) 6,250 mm	内寸(幅) 2,230 mm	内寸(高さ) 2110mm 門口2080 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	5	5			2	2	5	5	スベア	8		
5	5											
2	2	5	5									
スベア	8											

フロント 225/80R17.5	リア
---------------------	----

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石
----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 オイルエレメントオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
-------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・庫内パネル傷凹み
--------------	-------------------

