

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02666	車名 エルフ	形状 ダンプ 4WD フルフラットロー 2.95tナンバー		
初年度 平成30年06月	型式 TPG-NKS85AN	車体番号 NKS85-7011071		
乗員 3人	走行距離 57,318 km	最大積載量 2,950 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2018/4 極東開発 DD02-31 3方開				

シフト F5	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左右			

その他装備 ETC1.0,キーレス,ハロゲンライト,DPD, HSA


外寸(長さ) 4,690 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,990 mm
内寸(長さ) 3,050 mm	内寸(幅) 1,600 mm	内寸(高さ) 370 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">スペア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8	スペア	8		
8	8											
8	8	8	8									
スペア	8											

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロント 205/75R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 所々錆小 左フロントフレームフック部凹み	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み
-----------------------------------	--------------------

