

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02675	車名 コンドル	形状 2.9t吊4段クレーン 木平 ベッド付		
初年度 平成29年11月	型式 TKG-MK38L	車体番号 JNCLSC0A3HU023255		
乗員 3人	走行距離 251,983 km	最大積載量 2,500 kg	排気量 4,670 cc	車検期限 抹消
上物 2017/10 ユニック URG344 フックイン ラジコン 2017/9 トーヨーボデー 3方開 ロープ穴3対				

シフト F6	原動機 GH5	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 215-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,ハロゲンライト
-------------------------

外寸(長さ) 8,460 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 3,010 mm
内寸(長さ) 5,410 mm	内寸(幅) 2,140 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>5</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	5	8	スベア	2		
8	8											
8	8	5	8									
スベア	2											
フロント 225/90R17.5	リア 〃											

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 ・床板割れ ・左右縦根太割れ ・ヘッダーパネル板浮き

