

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02737	車名 ダイナ	形状 アルミバン ワイドロング フルジャストロー		
初年度 平成21年11月	型式 BDG-XZU414	車体番号 XZU414-1013359		
乗員 3人	走行距離 70,947 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2009/10 キタムラ リア観音扉 左サイドドア ラッシング1段 ジョルダールール2本				

シフト IAT	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,ハロゲンライト,ドラレコ,DPR
----------------------------------

外寸(長さ) 6,510 mm	外寸(幅) 2,210 mm	外寸(高さ) 3,040 mm
内寸(長さ) 4,540 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) 2,070 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">スベア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8	スベア	10		
8	8											
8	8	8	8									
スベア	10											
フロント 205/70R17.5	リア 〃											

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 錆小	車輛状態 ・荷箱Fパネル凹み ・荷箱内パネル傷、雨漏れ跡

