

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02710	車名 キャンター	形状 木平 ワイド超ロング 高床 ワイド拡張キャブ		
初年度 平成28年12月	型式 TPG-FED90	車体番号 FED90-550117		
乗員 3人	走行距離 33,569 km	最大積載量 4,450 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2016/12 トーヨー 3方開 ロープ穴3対 床フック3対				

シフト デュオニック	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 175-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ハロゲンライト
------------------


外寸(長さ) 8,160 mm	外寸(幅) 2,240 mm	外寸(高さ) 2,300 mm
内寸(長さ) 6,200 mm	内寸(幅) 2,140 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8									8	8	8	8							スベア	10		
	8	8																							
	8	8	8	8																					
	スベア	10																							

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 溶接飛び

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 タービン~インタークーラーホース部オイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
----------------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み
--------------	--------------------

