

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02721	車名 デュトロ	形状 ローダーダンプ ワイドセミロング		
初年度 平成24年12月	型式 TKG-XZU700X	車体番号 XZU700-0001833		
乗員 3人	走行距離 109,520 km	最大積載量 3,650 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2012/12 新明和 SD3-10 丸かんフック6つ				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 180-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 無			

その他装備 ETC1.0,ハロゲンライト ,DPR
------------------------------


外寸(長さ) 5,310 mm	外寸(幅) 2,140 mm	外寸(高さ) 2,400 mm
内寸(長さ) 3,270 mm	内寸(幅) 2,000 mm	内寸(高さ) 350 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		10	10									5	5	5	5							スベア	8		
	10	10																							
	5	5	5	5																					
	スベア	8																							

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・ ボディー各所傷凹み ・ キャブバックパネル傷 ・ 横根太曲り
--------------	--

