

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02696	車名 デュトロ	形状 ローダーダンプ ワイドセミロング 高床		
初年度 平成17年05月	型式 PB-XZU404X	車体番号 XZU404-0002077		
乗員 3人	走行距離 89,392 km	最大積載量 3,750 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 抹消
上物 2005/5 花見台 3方開 ロックピン				

シフト F6	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 青	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 キーレス, スペアキー, ハロゲンライト, ドラレコ,DPR, ESスタート


外寸(長さ) 5,110 mm	外寸(幅) 2,090 mm	外寸(高さ) 2,560 mm
内寸(長さ) 3,310 mm	内寸(幅) 2,020 mm	内寸(高さ) 350 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5		5								5	5	5	5							スベア	8		
	5		5																						
	5	5	5	5																					
	スベア	8																							

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有り

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 インタークーラーダクトオイルしみ	ミッション、デフ状態 クラッチ固い
----------------------------	----------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・作動油タンクオイルしみ ・コボレーン枠曲り ・AC不良、空調装置不良(風出ない) ・リアフェンダー凹み ・ボディ各所傷凹み
--------------	--

