

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02715	車名 レンジャー	形状 アルミバン パワーゲート ベッド付 ハイルーフ リアエアサス		
初年度 平成24年12月	型式 TKG-FD7JLAG	車体番号 FD7JLA-12317		
乗員 2人	走行距離 423,662 km	最大積載量 3,100 kg	排気量 6,400 cc	車検期限 抹消
上物 2012/8 日本フルハーフ ゲート蓋 ラッシング2段 オートターン 1t 箱内リモコン				

シフト F6	原動機 J07E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 クリーム/グリーン	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,バックカメラ,アルミホイール,キーレス,キセノンライト,ESスタート
--


外寸(長さ) 8,610 mm	外寸(幅) 2,300 mm	外寸(高さ) 3,220 mm
内寸(長さ) 6,250 mm	内寸(幅) 2,200 mm	内寸(高さ) 2200mm 門口2150 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8	スベア	10		
8	8											
8	8	8	8									
スベア	10											

キャブ内部 汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 良好
---------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 タービン~インタークーラーホース部オイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
----------------------------------	------------------

フレーム状態 内側一部錆小	車輛状態 ・箱内傷凹み ・箱看板跡 ・PG寸法 長さ: 1590mm 幅: 2200mm
------------------	---

