

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02739	車名 エルフ	形状 低温冷凍車 10尺 フルフラットロー		
初年度 令和元年11月	型式 2RG-NJR88AN	車体番号 NJR88-7001439		
乗員 3人	走行距離 62,904 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2019/11 東プレ XL22LOC-P -30°C設定 2019/11 東プレ 左サイドドア リア観音扉 断熱50mm 床スノコ有 仕切り板有				

シフト スーマー	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備  
ETC1.0,バックカメラ,キーレス,スペアキー,ハロゲンライト,DPD,LDWS,IESC,プリクラッシュブレーキ(PCB)


外寸(長さ) 5,330 mm	外寸(幅) 1,860 mm	外寸(高さ) 2,490 mm
内寸(長さ) 3,340 mm	内寸(幅) 1,670 mm	内寸(高さ) 1,420 mm

タイヤ状態(分山)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロント 195/75R15	リア //
-------------------	----------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・外気温7°C スタート 12.5°C→1h-21.5°C→2h-23.5°C
--------------	---

