

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02226	車名 ファイター	形状 アルミブロック ワイド エアサス 増トン		
初年度 平成26年07月	型式 QKG-FK65FZ	車体番号 FK65FZ-583246		
乗員 2人	走行距離 294,200 km	最大積載量 8,300 kg	排気量 7,540 cc	車検期限 令和8年02月18日
上物 パプコ 3方開				

シフト F6	原動機 6M60	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 270-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備
バックカメラ, アルミホイール, リターダ, キセノンライト, エアサスコントローラー, DPF, EZGO


外寸(長さ) 9,450 mm	外寸(幅) 2,460 mm	外寸(高さ) 2,570 mm
内寸(長さ) 7,200 mm	内寸(幅) 2,380 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロント 265/70R19.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・左テールランプ不灯 ・右テールランプレンズ割れ ・床一部割れ、浮き ・ボディー各所傷凹み ・エアサスコントローラーボタン一部欠 ・上物自社載せ替え

