

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02677	車名 エルフ	形状 木平 10尺 フルフラットロー		
初年度 平成31年03月	型式 TPG-NJR85A	車体番号 NJR85-7073469		
乗員 3人	走行距離 90,528 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 3方開				

シフト スーマー	原動機 4J11	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,キーレス, LEDヘッドライト, ASR, ナビ,DPD
--

外寸(長さ) 4,680 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,960 mm
内寸(長さ) 3,120 mm	内寸(幅) 1,620 mm	内寸(高さ) 370 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5	5								8	8	8	8							スベア	10			
	5	5																							
8	8	8	8																						
スベア	10																								
フロント 195/75R15	リア 〃																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 左F、Rフレームフック部凹み	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> <li>・キャブバックパネル傷、凹み</li> <li>・一部横根太補修跡</li> <li>・アオリ内板浮き、擦れ</li> <li>・外装仕上げ済み</li> </ul>

**GROOWAVE**  
Truck dealer