

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02373	車名 レンジャー	形状 2.9t吊4段クレーン 木平		
初年度 平成26年06月	型式 TKG-FC9JKAP	車体番号 FC9JKA-15704		
乗員 3人	走行距離 144,019 km	最大積載量 2,850 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2014/9 タダノ ZE304HRE フックイン ラジコン 3方開				

シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ハロゲンライト

外寸(長さ) 8,150 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 2,950 mm
内寸(長さ) 5,650 mm	内寸(幅) 2,140 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">スベア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8	スベア	10		
8	8											
8	8	8	8									
スベア	10											
フロント 225/90 R 17.5	リア 〃											

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 タービン~インタークーラーホース部オイルしみ	ミッション、デフ状態 良好
----------------------------------	------------------

フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済み)	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・集中ドアロック不良 ・内板割れ ・クレーン自社載せ替え ・床板アビトン新品張り替え済み ・外装仕上げ済み
---------------------------	---

