

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02778	車名 フォワード	形状 アームロール 増トン ベット付		
初年度 平成20年03月	型式 PDG-FTR34S2	車体番号 FTR34-700092		
乗員 2人	走行距離 372,839 km	最大積載量 7,800 kg	排気量 7,790 cc	車検期限 抹消
上物 2008/01 極東開発 JM07-50 シングルホイスト キャブバックステップ リアフェンダーステンレス				

シフト F6	原動機 6HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 240-ps
車体色 シルバー	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 キーレス, スペアキー, アイドリングストップ, ハロゲンライト, DPD, HSA
---


外寸(長さ) 6,550 mm	外寸(幅) 2,280 mm	外寸(高さ) 2,540 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スペア</td> <td>要交換</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8									5	5	5	5							スペア	要交換		
	8	8																							
	5	5	5	5																					
	スペア	要交換																							

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 有り

フロント 265/70R19.5	リア //
---------------------	----------

フロントガラス 飛び石有 割れ1cm
-----------------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 4連ギア鳴り
--------------	----------------------

フレーム状態 内側錆小	車輛状態 ・キャブバックパネル傷 ・ブラケット曲り ・ブーム先フック部溶接跡 ・キーレス不良
----------------	--

