

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02762	車名 デュトロ	形状 強化ダンプ 全低床 3t4ナンバー		
初年度 平成28年09月	型式 TKG-XZU620T	車体番号 XZU620-0011089		
乗員 3人	走行距離 50,703 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 4,000 cc	車検期限 令和7年09月24日
上物 2016/8 新明和 DR2-0110SY 3方開				

シフト F5	原動機 N04C	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 黒	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備	アイドリングストップ, ハロゲンライト, DPR, VSC, ESスタート (メッキ)Fバンパー
-------	---


外寸(長さ) 4,680 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,990 mm
内寸(長さ) 3,050 mm	内寸(幅) 1,600 mm	内寸(高さ) 370 mm

タイヤ状態(分山)			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
スペア	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	無し

フロント 195/85R16	リア //
-------------------	----------

フロントガラス 飛び石有



修復歴	修復箇所
無し	
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 クラッチ遊び多い
フレーム状態 良好	車輛状態 ・キャブバックパネル傷 ・ボディー各所傷凹み ・床波 ・手動幌シート破れ ・BTサイズ違い、取付不良

