

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02662	車名 クオン	形状 アルミブロック 4軸低床 リアエアサス		
初年度 平成28年11月	型式 QKG-CG5ZA	車体番号 JNCMM60G9GU012778		
乗員 2人	走行距離 605,557 km	最大積載量 14,100 kg	排気量 10,830 cc	車検期限 抹消
上物 中村ボデー 5方開 スタンションホール7対 丸かんフック10対+2個 引き出しフック23対				

シフト F7	原動機 GH11	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備
バックカメラ, キーレス, リターダ, キセノンライト, ASR, エアサスコントローラー, LDWS, UDPC, デジタコ付


外寸(長さ) 11,990 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,150 mm
内寸(長さ) 9,580 mm	内寸(幅) 2,360 mm	内寸(高さ) 600 mm

タイヤ状態(分山)			
8	8		
8	8	8	8
8	8	8	8
スベア	8		

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロント 245/70R19.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 オイルパンオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> 床板割れ、補修跡 一部横根太割れ ツールBOX錆穴 左リアフロントホイール凹み 左フロントバンパーブラケット凹み Fバンパー塗装、補修跡 ボディー各所傷凹み

