

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02702	車名 レンジャー	形状 2.9t吊4段クレーン 木平		
初年度 平成29年08月	型式 SDG-FC9JKAP	車体番号 FC9JKA-23684		
乗員 3人	走行距離 31,300 km	最大積載量 2,650 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2017/7 ユニック URG344 フックイン ラジコン 3方開 ロープ穴3対 精工ラック				

シフト AT	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,スベアキー, ハロゲンライト,DPR
------------------------------------


外寸(長さ) 8,160 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 3,010 mm
内寸(長さ) 5,410 mm	内寸(幅) 2,140 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8		8								8	8	8	8							スベア	10		
	8		8																						
	8	8	8	8																					
	スベア	10																							

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 225/90R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 左右リアフレーム先切断跡	車輛状態 ・アオリ内板割れ ・横根太割れ(1番前) ・床板補修跡 ・アンテナ欠 ・ボディー各所傷凹み
------------------------	---

