

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02632	車名 エルフ	形状 低温冷凍車 10尺 フルフラットロー		
初年度 平成30年08月	型式 TPG-NLR85AN	車体番号 NLR85-7034218		
乗員 3人	走行距離 184,082 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2018/6 東プレ XV22LOC-P エバハウス -30°C設定 2018/6 東プレ 左スライドドア リア観音扉 断熱50mm 床スノコ有				

シフト スーマー	原動機 4J11	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 ETC1.0,バックカメラ,ハロゲンライト,ASR,DPD
--

外寸(長さ) 5,240 mm	外寸(幅) 1,890 mm	外寸(高さ) 2,810 mm
内寸(長さ) 3,270 mm	内寸(幅) 1,700 mm	内寸(高さ) 1,760 mm

タイヤ状態(分山)	8	8		
	8	8	8	8
	スベア	10		
フロント 195/75R15	リア //			

キャブ内部 汚れ	小
シート破れ	無し

フロントガラス 飛び石有 Fガラス中央部割れ1cm



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態
フレーム状態 右リアフレーム先凹み修正	車輛状態 ・荷箱内パネル傷凹み ・左テールランプレンズ割れ ・外気温7°C スタート 1.5°C→1h -27°C→2h→-30°C

GROOWAVE
Truck dealer