

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02732	車名 キャンター	形状 セーフティーローダー フラトトップゼロII		
初年度 令和2年03月	型式 2PG-FEB80	車体番号 FEB80-580919		
乗員 3人	走行距離 147,777 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2019/9 極東開発 JNO2-47 フラトトップゼロII ウインチ ラジコン 油圧ゲート アオリ開閉式 丸かんフック6対 タイヤ捕縛ホール付				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 赤	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,バックカメラ,キーレス,スペアキー,ハロゲンライト,DPF,EZGO,ESP,アクティブブレーキアシスト(AMB) (メッキ)グリル
---


外寸(長さ) 7,610 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 2,180 mm
内寸(長さ) 5,700 mm	内寸(幅) 2,180 mm	内寸(高さ) mm

タイヤ状態(分山)																
<table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>欠</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8					スペア	欠		
8	8															
8	8	8	8													
スペア	欠															

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 215/70R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・右Fコーナーパネルズレ ・ボディー各所傷 ・右テールランプステーレンズ曲り
--------------	--

