

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02709	車名 エルフ	形状 木平 ワイドロング フルフラットロー		
初年度 平成26年09月	型式 TKG-NPR85AR	車体番号 NPR85-7047625		
乗員 3人	走行距離 69,203 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 3方開 ロープ穴4対				

シフト F6	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 無			

その他装備 ETC1.0,ASR,DPD, HSA


外寸(長さ) 6,140 mm	外寸(幅) 2,180 mm	外寸(高さ) 2,430 mm
内寸(長さ) 4,360 mm	内寸(幅) 2,080 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8								8	8	8	8							スベア	10			
	8	8																							
8	8	8	8																						
スベア	10																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 有り

フロント 205/75R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 有り	修復箇所 キャブフロアー凹み、右Fピラーインナー凹み、第一メンバー凹み修正
-----------	--

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・キャブバックパネル傷 ・床板補修跡 ・アオリ内板割れ穴 ・ボディー各所P粗 ・AC風切替えノブ不良
--------	--

