

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02400	車名 エルフ	形状 アームロール 3t4ナンバー		
初年度 平成25年08月	型式 TKG-NKR85AN	車体番号 NKR85-7031755		
乗員 3人	走行距離 9,700 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 令和8年02月13日
上物 2013/10 新明和 CCA22-12 ツインホイスト キャブバックステップ				

シフト スーマー	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,キーレス, スペアキー, ハロゲンライト, ASR ,DPD
--


外寸(長さ) 4,400 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,980 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8		8								8	8	8	8							スベア	10		
	8		8																						
	8	8	8	8																					
	スベア	10																							

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロント 205/85R16	リア //
-------------------	----------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 オイルパンオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
----------------------	------------------

フレーム状態 各所錆(錆落とし、仕上げ済)	車輛状態 ・キーレス不良 ・上物自社載せ替え
--------------------------	------------------------------

