

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02749	車名 エルフ	形状 ローダーダンプ ワイドセミロング 高床		
初年度 平成22年07月	型式 PDG-NPR75N	車体番号 NPR75-7007150		
乗員 3人	走行距離 72,618 km	最大積載量 3,750 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2010/7 花見台 3方開 ロックピン				

シフト スーマーEX	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 155-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 無			

その他装備 ETC1.0,ハロゲンライト,DPD


外寸(長さ) 5,120 mm	外寸(幅) 2,090 mm	外寸(高さ) 2,210 mm
内寸(長さ) 3,310 mm	内寸(幅) 2,020 mm	内寸(高さ) 350 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8									8	8	8	8							スベア	10		
	8	8																							
	8	8	8	8																					
	スベア	10																							

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 有り

フロント 225/85R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 要交換



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・プロテクター凹み、一部錆穴 ・床波 ・ボディー各所傷凹み ・ラジオ不良
--------------	---

