

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02459	車名 エルフ	形状 2.6t吊4段クレーン ワイド超ロング 木平 高床		
初年度 令和元年10月	型式 2RG-NPR88YN	車体番号 NPR88Y-7003542		
乗員 3人	走行距離 132,275 km	最大積載量 3,400 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2013/5 タダノ ZE264HR フックイン ラジコン 3方開 床、アオリ内張り鉄板 丸かんフック1対 精工ラック				

シフト F6	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 鍵札


外寸(長さ) 6,790 mm	外寸(幅) 2,190 mm	外寸(高さ) 2,690 mm
内寸(長さ) 4,250 mm	内寸(幅) 2,070 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td></td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8		8							8	8	8	8							スベア	5			
	8		8																						
8	8	8	8																						
スベア	5																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有 Fガラス4カ所割れ



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 錆小	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・クレーン自社載せ替え
--------------	-----------------------------------

