

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02683	車名 エルフ	形状 木平 10尺 フルフラットロー		
初年度 平成31年03月	型式 TPG-NJR85A	車体番号 NJR85-7073353		
乗員 3人	走行距離 80,658 km	最大積載量 2,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 3方開				

シフト スーマー	原動機 4J11	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,ASR, ナビ,DPD


外寸(長さ) 4,680 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,960 mm
内寸(長さ) 3,110 mm	内寸(幅) 1,630 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5	5									5	5	5	5							スベア	10		
	5	5																							
	5	5	5	5																					
	スベア	10																							

フロント 195/75R15	リア 〃
-------------------	---------

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有



修復歴 有り	修復箇所 左Fピラー修正、凹み
-----------	--------------------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 左F、Rフレームフック部凹み	車輛状態 ・キャブバックパネル傷凹み ・ヘッダーパネル浮き ・ボディー各所傷凹み
--------------------------	---

