

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02776	車名 ローザ	形状 29人乗りマイクロバス CX ハイルーフ ロング		
初年度 平成15年12月	型式 KK-BE63EG	車体番号 BE63EG-301049		
乗員 29人	走行距離 28,910 km	最大積載量	排気量 5,240 cc	車検期限 抹消
上物 29座席(運転席、助手席、補助席6席含む) 自動スライドドア モケットシート リクライニング付 ドリンクホルダー 右側棚付 リアヒーター 換気扇				

シフト F5	原動機 4M51	ICターボ 無し	燃料 軽油	馬力 155-ps
車体色 赤紫	AC 有(オート)	PS 有	PW 有	エアバッグ 無
ABS 無	電動ミラー 無			


その他装備 ハロゲンライト
------------------

外寸(長さ) 6,990 mm	外寸(幅) 2,010 mm	外寸(高さ) 2,730 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																									
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		2	2								2	2	2	2							スベア	10			
	2	2																							
2	2	2	2																						
スベア	10																								
フロント 7.00R16	リア 〃																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 ロッカーカバー、オイルパンオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 錆小	車輛状態 ・ステアリングブッシュ破れ

