

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02751	車名 フォワード	形状 アルミウイング パワーゲート ベッド付		
初年度 平成24年02月	型式 SKG-FRR90S2	車体番号 FRR90-7030139		
乗員 2人	走行距離 391,395 km	最大積載量 2,350 kg	排気量 5,190 cc	車検期限 抹消
上物 2011/11 日本フルーフ リア観音扉 ラッシング2段 センターローラー 2012/1 極東開発 格納ゲート				

シフト F6	原動機 4HK1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 グレー	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 バックカメラ, アルミホイール, キーレス, アイドリングストップ, キセノンライト, HSA
--

外寸(長さ) 8,620 mm	外寸(幅) 2,320 mm	外寸(高さ) 3,530 mm
内寸(長さ) 6,230 mm	内寸(幅) 2,200 mm	内寸(高さ) 2320mm 門口2230 mm

タイヤ状態(分山)				
	5	5		
	5	5	5	5
	スペア	2		
フロント 225/80R17.5	リア //			

キャブ内部 汚れ	中
シート破れ	有り

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 インタークーラーオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
-------------------------	------------------

フレーム状態 左Fフレーム下面歪み	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・エア漏れ ・アオリ内側、リア扉内側傷凹み ・荷箱Fパネル凹み ・左ウイング後側シリンダーオイル滲み ・PG右タイヤストッパーロック不良
----------------------	--

