

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02719	車名 ギガ	形状 アルミウイング ハイルーフ 4軸低床 リアエアサス		
初年度 平成30年12月	型式 2KG-CYJ77C	車体番号 CYJ77C-7005324		
乗員 2人	走行距離 437,724 km	最大積載量 13,900 kg	排気量 9,830 cc	車検期限 抹消
上物 2018/11 日本フルーフ リア扉観音 ラッシング2段 引出しフック9対				

シフト F7	原動機 6UZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 380-ps
車体色 水色	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 バックカメラ, アルミホイール, キーレス, リターダ, LEDヘッドライト, エアサスコントローラー, HSA, IESC, ミリ波車間クルーズ (メッキ)ミラー, ミラーステア, コーナーパネル, フロントバンパー
--


外寸(長さ) 11,980 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,790 mm
内寸(長さ) 9,700 mm	内寸(幅) 2,400 mm	内寸(高さ) 2660mm 門口2580 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5	8				8	2			8	8	8	8		8	8	8	8		スベア	8			
	5	8																							
	8	2																							
8	8	8	8																						
8	8	8	8																						
スベア	8																								

フロント 245/70R19.5	リア //
---------------------	----------

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 良好



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 タービン~インタークーラーホース部オイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
----------------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・床染み ・ウイング内パネル傷 ・枠各所P剥げ錆
--------------	--

