

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02560	車名 レンジャー	形状 Lゲートダンプ		
初年度 平成28年07月	型式 TKG-FC9JCAP	車体番号 FC9JCA-25382		
乗員 3人	走行距離 65,538 km	最大積載量 3,550 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2016/6 極東開発 DD04-53A 電動コボレーン				

シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ハロゲンライト,DPR


外寸(長さ) 5,450 mm	外寸(幅) 2,210 mm	外寸(高さ) 2,480 mm
内寸(長さ) 3,150 mm	内寸(幅) 2,000 mm	内寸(高さ) 360 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>欠</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5		5								5	5	5	5							スベア	欠		
	5		5																						
	5	5	5	5																					
	スベア	欠																							

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 良好



修復歴 無し	修復箇所
エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
フレーム状態 錆小	車輛状態 ・床波、横根太曲り ・右コボレーン枠曲り ・電格ミラー不良 ・外装仕上げ済み

