

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02828	車名 レンジャー	形状 アームロール ベッド付		
初年度 平成25年10月	型式 TKG-FD9JGAA	車体番号 FD9JGA-10248		
乗員 3人	走行距離 493,203 km	最大積載量 3,800 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2013/10 新明和 CCA44-30 ツインホイスト キャブバックステップ				

シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 215-ps
車体色 青	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,バックカメラ,スペアキー,アイドリングストップ,キセノンライト


外寸(長さ) 6,120 mm	外寸(幅) 2,190 mm	外寸(高さ) 2,420 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)	8	8		
	5	5	5	5
スペア	5			

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	有り

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 排圧少し高い	ミッション、デフ状態 5速ギア鳴り (走行時鳴る)
------------------	------------------------------

フレーム状態 所々錆小	車輛状態 ・Fインナーパネル凹み ・キャブバックパネル傷 ・キャブフロアー凹み小 ・左ドアストッパー不良 ・サブフレーム凹み ・ブーム傾き小 ・左電格ミラー不良 ・ハンドルグリップ擦れ、えぐれ
----------------	---

