

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02738	車名 アトラス	形状 2.9t吊4段クレーン 木平 ワイド超ロング 高床		
初年度 平成17年12月	型式 PB-APR81AR	車体番号 APR81-7001097		
乗員 3人	走行距離 69,409 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 4,770 cc	車検期限 抹消
上物 2005/11 ユニック URU264 フックイン ラジコン 3方開				

シフト F6	原動機 4HL1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 130-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ハロゲンライト, ASR, DPD, 坂道発進補助


外寸(長さ) 6,750 mm	外寸(幅) 2,180 mm	外寸(高さ) 2,680 mm
内寸(長さ) 4,200 mm	内寸(幅) 2,070 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>欠</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		8	8								8	8	8	8							スペア	欠			
	8	8																							
8	8	8	8																						
スペア	欠																								

キャブ内部 汚れ 中
シート破れ 有り

フロント 215/85R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 エンジンブレ小	ミッション、デフ状態 良好
-------------------	------------------

フレーム状態 フレーム所々錆小	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> ・ ボディー各所傷凹み ・ 鳥居上部キャビン側へ傾き ・ クレーンワイヤーキンク ・ アンダーミラー欠 ・ 右PWスイッチ一部ボタン欠 ・ 左ホーン鳴らない(ボタン不良) ・ AC不良、作動しない
--------------------	--

