

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02754	車名 コンドル	形状 アルミブロック ベット付 リアエアサス		
初年度 平成25年07月	型式 TKG-MK38C	車体番号 MK38C-10873		
乗員 2人	走行距離 335,182 km	最大積載量 3,600 kg	排気量 4,670 cc	車検期限 令和7年07月16日
上物 2013/04 東洋ポデー 5方開 引出しフック10対 ラッシング1段				

シフト F6	原動機 GH5	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 215-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0,キセノンライト,エアサスコントローラー,EHS
---


外寸(長さ) 8,440 mm	外寸(幅) 2,350 mm	外寸(高さ) 2,470 mm
内寸(長さ) 6,180 mm	内寸(幅) 2,250 mm	内寸(高さ) 700mm リアアオリ600 mm

タイヤ状態(分山)												
<table style="border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">5</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">スベア</td> <td style="border: 1px solid black; text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	5	2			2	2	2	2	スベア	8		
5	2											
2	2	2	2									
スベア	8											

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 有り

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 ラジエーターアッパータンク水しみ	ミッション、デフ状態 良好
----------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> <li>・左キャブフロアメンバー歪み</li> <li>・横根太割れ</li> <li>・床板割れ小</li> <li>・ボディー各所傷凹み</li> </ul>
--------------	--

