

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02554	車名 コンドル	形状 アルミブロック		
初年度 平成29年05月	型式 TKG-MK38L	車体番号 JNCLSC0A9HU019971		
乗員 2人	走行距離 29,000 km	最大積載量 3,650 kg	排気量 4,670 cc	車検期限 令和8年03月11日
上物 3方開 引出しフック5対 精工ラック 鳥居縞アルミ				

シフト F6	原動機 GH5	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 215-ps
車体色 黄、紺	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			


その他装備 キセノンライト,EHS, UDPC, スーパーPMクリーナー
---

外寸(長さ) 8,300 mm	外寸(幅) 2,270 mm	外寸(高さ) 2,820 mm
内寸(長さ) 6,200 mm	内寸(幅) 2,170 mm	内寸(高さ) 500 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スペア</td> <td>欠</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		10	10								10	10	10	10							スペア	欠			
	10	10																							
10	10	10	10																						
スペア	欠																								
フロント 225/90R17.5	リア 〃																								

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 有り

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 右Fアクスル上部フレーム突き上げ	車輛状態 <ul style="list-style-type: none"> <li>・キャブ右へ傾き</li> <li>・キャブオールペン済</li> <li>・左テールランプ割れ</li> <li>・ボディー各所傷凹み</li> <li>・上物自社載せ替え</li> </ul>
----------------------------	---

