

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02841	車名 レンジャー	形状 アルミウイング ベッド付 リアエアサス		
初年度 平成27年07月	型式 TKG-FD9JLAG	車体番号 FD9JLA-15840		
乗員 2人	走行距離 233,209 km	最大積載量 2,850 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2015/7 日本フルーフ リア観音扉 ラッシング2段 引出しフック6対 サイドバンパーステンレス				

シフト F6	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 210-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 LEDテールランプ(メッキ)Fバンパー、グリル、コーナー、ミラー、ドアノブ、ドアモール
--


外寸(長さ) 8,580 mm	外寸(幅) 2,320 mm	外寸(高さ) 3,490 mm
内寸(長さ) 6,200 mm	内寸(幅) 2,230 mm	内寸(高さ) 2410mm リア門2310 mm

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		10	10									10	10	10	10							スベア	10		
	10	10																							
	10	10	10	10																					
	スベア	10																							

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 オイルフィルターオイル滲み	ミッション、デフ状態 良好
-------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・アオリ内張り傷凹み ・ウイングクリアハゲ ・枠各所P剥げ錆
--------------	--

