

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02758	車名 エルフ	形状 アルミバン 高床 ワイドロング		
初年度 平成30年12月	型式 2RG-NPR88YN	車体番号 NPR88Y-7001442		
乗員 2人	走行距離 138,202 km	最大積載量 3,700 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2018/12 日本フルーフ リア3枚観音扉 スライドサイドドア オートフロアー				

シフト スーマーEX	原動機 4JZ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備
バックカメラ, キーレス, アイドリングストップ, ハロゲンライト, LDWS, IESC, プリクラッシュブレーキ (PCB)


外寸(長さ) 6,580 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 3,220 mm
内寸(長さ) 4,400 mm	内寸(幅) 2,070 mm	内寸(高さ) 1980mm 門口1960 mm

タイヤ状態(分山)			
8	8		
8	8	8	8
スベア 10			

キャブ内部	
汚れ	小
シート破れ	無し

フロント 225/80R17.5	リア 〃
---------------------	---------

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 オイルパン、エンジン左側下オイルしみ	ミッション、デフ状態 良好
------------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・箱内パネル傷凹み ・看板消しP
--------------	-----------------------------

