

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02808	車名 キャンター	形状 木平 全低床 ワイドロング カスタム		
初年度 令和2年07月	型式 2PG-FEB80	車体番号 FEB80-580714		
乗員 3人	走行距離 90,135 km	最大積載量 3,500 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 3方開 床フック3対 床鉄板張り 鳥居、左右アオリ内側縞アルミ板張り				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左右			

その他装備	ETC1.0,キーレス,キセノンライト,ナビ,EZGO,LDWS,アクティブブレーキアシスト (AMB) (メッキ)コーナーパネル、ワイパー部パネル、グリル、バンパー、ミラーカバー
-------	---


外寸(長さ) 6,180 mm	外寸(幅) 2,200 mm	外寸(高さ) 2,290 mm
内寸(長さ) 4,380 mm	内寸(幅) 2,100 mm	内寸(高さ) 380 mm

タイヤ状態(分山)	<table border="1"> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>スベア</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	8	8			8	8	8	8					スベア	8		
8	8																
8	8	8	8														
スベア	8																

キャブ内部	
汚れ	中
シート破れ	無し

フロント 215/70R17.5	リア //
---------------------	----------

フロントガラス	良好
---------	----



修復歴	修復箇所
無し	

エンジン状態 タービン~インタークーラーホース部滲み	ミッション、デフ状態 良好
-------------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・右ACダクト不良
--------------	---------------------------------

