

VEHICLE CONDITION REPORT

車輛状態表

管理No G-02895	車名 クオン	形状 深ダンプ 土砂禁 ハイルーフ カスタム 3軸高床		
初年度 平成28年10月	型式 QKG-CD5ZL	車体番号 JNCMM90C1GU011137		
乗員 2人	走行距離 477,584 km	最大積載量 12,700 kg	排気量 10,830 cc	車検期限 抹消
上物 2017/2 新明和 DR14-03SBY 17立米 ステンレスボデー				

シフト エスコットV	原動機 GH11	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 410-ps
車体色 ブルー	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC2.0,バックカメラ, アルミホイール, キセノンライト, ASR, トラフィックアイブレーキ


外寸(長さ) 11,310 mm	外寸(幅) 2,490 mm	外寸(高さ) 3,340 mm
内寸(長さ) 8,200 mm	内寸(幅) 2,310 mm	内寸(高さ) 900 mm

タイヤ状態(分山)			
	8	8	
2	2	8	8
8	8	8	8
スベア	2		

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロント 11R22.5	リア
-----------------	----

フロントガラス 飛び石有



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 インタークーラー、ブローバイフィルターオイルしみ	ミッション、デフ状態 良好
------------------------------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・ボディー各所傷凹み ・ハンドルグリップ切れ ・トラニオン若干へたり
--------------	--

