

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02868	車名 エルフ	形状 高所作業車		
初年度 平成31年03月	型式 TPG-NKR85AN	車体番号 NKR85-7078708		
乗員 3人	走行距離 102,658 km	最大積載量 500 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2019/1 タダノ AT-100TTE 電工仕様 作業床高さ9.9m 絶縁バケット200kg アワーメーター：1119h				

シフト スーマー	原動機 4JJ1	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー			

その他装備  
バックカメラ, キーレス,, スペアキー, ハロゲンライト, ASR, ナビ, ドラレコ(SDカード無し),DPD


外寸(長さ) 4,860 mm	外寸(幅) 1,730 mm	外寸(高さ) 2,950 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)			
5	5		
5	5	5	5
スペア 10			

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 有り

フロント 205/85R16	リア 〃
-------------------	---------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・キャブバックパネル傷 ・バケット側操作パネル割れ
--------------	--------------------------------------

