

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02862	車名 キャンター	形状 アームロール 3t4ナンバー		
初年度 平成31年03月	型式 TPG-FBA50	車体番号 FBA50-570881		
乗員 3人	走行距離 303,973 km	最大積載量 3,000 kg	排気量 2,990 cc	車検期限 抹消
上物 2019/1 新明和 CCA23-12 ツインホイス				

シフト I5	原動機 4P10	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 150-ps
車体色 黄色	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 バックカメラ, キーレス, ハロゲンライト, EZGO, LDWS
--


外寸(長さ) 4,350 mm	外寸(幅) 1,690 mm	外寸(高さ) 1,990 mm
内寸(長さ)	内寸(幅)	内寸(高さ)

タイヤ状態(分山)																									
<table border="0"> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>スベア</td> <td>10</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		5	5									5	5	5	5							スベア	10		
	5	5																							
	5	5	5	5																					
	スベア	10																							

キャブ内部
汚れ 中
シート破れ 無し

フロント 205/75R16	リア //
-------------------	----------

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 タービン~インタークーラーホース部オイルしみ 噴射ポンプしみ	ミッション、デフ状態 良好
---	------------------

フレーム状態 良好	車輛状態 ・キャブバック傷 ・リアショックアブソーバオイルしみ
--------------	---------------------------------------

