## 車輌状態表

| 管理No                           |      | 車名          |    | 形状                 |               |       |    |        |  |
|--------------------------------|------|-------------|----|--------------------|---------------|-------|----|--------|--|
| G-02801                        |      | エルフ         |    | ボトルカー 10尺 フルフラットロー |               |       |    |        |  |
| 初年度                            |      | 型式          |    |                    | 車体番号          |       |    |        |  |
| 平成31年02月                       |      | TPG-NMR85AN |    |                    | NMR85-7043482 |       |    |        |  |
| 乗員                             | 走行距離 | İ           |    | 最大積載量              |               | 排気量   |    | 車検期限   |  |
| 3人                             |      | 132,902     | km | 2,950              | kg            | 2,990 | СС | 抹消     |  |
| 上物                             |      |             |    |                    |               |       |    |        |  |
| <br>  2019/1 スガワ車体 左右リヤシャッタードア |      |             |    |                    |               |       |    |        |  |
|                                |      |             |    |                    |               |       |    |        |  |
| シフト                            |      | 原動機         |    | ICターボ              |               | 燃料    |    | 馬力     |  |
| F6                             |      | 4JJ1        |    | 有                  |               | 軽油    |    | 150-ps |  |
| 車体色                            |      | AC          |    | PS                 |               | PW    |    | エアバッグ  |  |
| 白                              |      | 有           |    | 有                  |               | 有     |    | 有      |  |

ABS

ETC1.0,バックカメラ, キーレス, ハロゲンライト, ASR,DPD, HSA

| 外寸(長さ)    |       |    | 外寸(幅) |    | 外寸(高さ) |       |    |
|-----------|-------|----|-------|----|--------|-------|----|
|           | 5,380 | mm | 1,900 | mm |        | 2,260 | mm |
| 内寸(長さ)    |       |    | 内寸(幅) |    | 内寸(高さ) |       |    |
|           |       |    |       |    |        |       |    |
| タイヤ状態(分山) |       |    |       |    | キャブ内部  |       |    |


| タイヤ状態(分山)  5  2 5  スペア 5 | 5 5       |
|--------------------------|-----------|
| フロント                     | リア        |
| 195/85R16                | <i>II</i> |

左

電動ミラー

| キャブ内部 |    |  |
|-------|----|--|
| 汚れ    |    |  |
|       | 小  |  |
| シート破れ |    |  |
|       | 有り |  |

フロントガラス 飛び石有



| 修復歴          | 修復箇所 |       |                |
|--------------|------|-------|----------------|
| 無し           |      |       |                |
| エンジン状態       |      |       | ミッション、デフ状態     |
| ロッカーカバーオイル漏れ |      |       | 良好             |
| オイルパンオイル滲み   |      |       |                |
| フレーム状態       |      | 車輌状態  |                |
| 良好           |      | ・ACベル | レト鳴き           |
|              |      | ・看板消  | <b>i</b> しペイント |
|              |      | ・アンテ  | ナ折れ            |
|              |      |       |                |
|              |      |       |                |

## GROO\V\VE

Truck dealer