

# VEHICLE CONDITION REPORT

## 車輛状態表

管理No G-02698	車名 レンジャー	形状 2.9t吊4段クレーン 木平		
初年度 平成29年08月	型式 SDG-FC9JKAP	車体番号 FC9JKA-23671		
乗員 3人	走行距離 60,675 km	最大積載量 2,650 kg	排気量 5,120 cc	車検期限 抹消
上物 2017/7 ユニック URG344 フックイン ラジコン 3方開 ロープ穴3対				

シフト AT	原動機 J05E	ICターボ 有	燃料 軽油	馬力 190-ps
車体色 白	AC 有	PS 有	PW 有	エアバッグ 有
ABS 有	電動ミラー 左			

その他装備 ETC1.0
-----------------


外寸(長さ) 8,160 mm	外寸(幅) 2,230 mm	外寸(高さ) 3,010 mm
内寸(長さ) 5,410 mm	内寸(幅) 2,140 mm	内寸(高さ) 400 mm

タイヤ状態(分山)																				
<table style="border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td style="text-align: center;">□</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">スベア</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">□</td> <td></td> </tr> </table>	8	8			□	□			8	8	8	8	□	□	□	□	スベア	8	□	
8	8																			
□	□																			
8	8	8	8																	
□	□	□	□																	
スベア	8	□																		

フロント 225/90R17.5	リア 〃
---------------------	---------

キャブ内部
汚れ 小
シート破れ 無し

フロントガラス 飛び石有
-----------------



修復歴 無し	修復箇所
-----------	------

エンジン状態 良好	ミッション、デフ状態 良好
--------------	------------------

フレーム状態 所々錆小	車輛状態 ・床浮き、補修跡 ・ボディー各所傷凹み ・クレーンブーム傷凹み ・アンテナ折れ
----------------	--

